BP6

多脉冲仪表

- Auto zero 时间设定
- 比较输出(HH, H, GO, L, LL)
- 启动补偿时间功能。
- •最大值5种、最小值5种储存
- · 停电补偿功能(F9 模式)
- •最大 50KHz



→ 型号构成

型 号	代码				内	容
BP					多脉冲仪表	
外形	6		!	! !	72 (W) $ imes$ 36 (H) $ imes$ 105 (D) mm	
显示位数		5	:		5 位 (0-99999)	
电源规格			Α		100-240Va. c, 50-60HZ	
电源观馆			D		24-60Vd. c/a. c	
					主输出	补助输出
输出规格				N	显示专用	_
				1	继电器 3 段输出	_

№ 规格

输入

无触点输入	50KHz max. (duty 比 50%, 各 10 以上) (ON 电压 4.5V-24V, OFF 电压 0-1.0V)		
触点输入	独 点 輸 入 30Hz max。(duty 比 50%, 各 16.6ms 以上) (须充分开闭 12Vd. c. 2mA 的电流)		
最大显示位数	5 位 (0~99999)		
显示周期	0.05 秒, 0.5 秒, 1 秒, 2 秒, 4 秒, 8 秒		
	呼数 频率速度(F1),绝北率(F10),误差比率(F11),浓度(F12),误差(F13)	0. 0005Hz~50KHz	
测定范围	移动速度(F2)	0. 003Hz~1000Hz	
测定范围	周期(F3), 经过时间(F4), 时间差(F5), 时间幅(F6)	0. 001s~3, 200s	
	脉冲幅(F7), 脉冲间距(F8), 积算计数器(F9)	0-4×10°Count	

多脉冲仪表


输入种类选择(使用输入传感器选择)

 ∩P∩∩□ :NPN 常开 ∩P∩∩[:NPN 常闭


⁻ı 12 V

N.O

● P∩P.∩□ :PNP 常开 ● P^P_...[:PNP 常闭



● [on と.と.:触点输入常开



性能

测 定 精 度	±0.05% rdg ±1dig (模式 F1, F4, F10, F11, F12, F13) ±0.01%rdg ±1dig(模式 F2, F3, F5, F6)
寿命(机械)	2000 万回
寿命(电气)	开闭 250Va. c 3A(30V d. c 3A)时 10 万回 开闭 250Va. c 5A(30V d. c 5A)时 5 万回 开闭速度 20 回/分基准
耐 干 扰	±2,000V 根据干扰模拟器生成的方波干扰(脉冲幅 1 μs)
绝 缘 阻 抗	10 ^{MQ} 以上(500Vd. c 。充电部-非充电部间)
耐 电 压	2,000Va.c 60Hz 1分钟(电源端子-盒间,电源端子-输入端子)

功能

显	示	方	式	7段 LED
文 5	文字大小(mm)		ım)	7. 6×13. 8(宽×高 mm)
动	作	模	式	回转数, 频率, 速度(F1), 移动速度(F2), 周期(F3), 经过时间(F4), 时间差(F5), 时间幅(F6), 脉冲幅(F7), 脉冲间距(F8), 积算计数(F9)绝对比例(F10)误差比例(F11), 浓度(F12), 误差(F13)
自	由	缩	放	0. 0001×10 ^{-9~} 9. 9999×10 ⁹
滞	后	作	用	0~9999(只适用于输出型, 随模式变化, 设定范围也变化)
其	他	功	能	时间单位选择功能,启动补偿时间功能,显示周期设定功能,参数锁定功能,Auot Zero 时间设定功能,停电补偿功能(只适用于 F9),最小测定值 4种,最小测定平均值,最大测定值 4种,最大测定平均值储存功能(总共10种),比较输出功能功能(HH, H, G0, L, LL)



BP6

输出

比较警报输出	NPN 集电极开路(HH, H, GO, L, LL)(12-24Vd. c 30mA max)
化双管加制 山	继电器 (HH, H, GO, L, LL)


一般规格

	交流电压(a. c)	直流电压(d. c)	
电源 电压	100-240Va. c (50-60Hz)	24-60Vd. c/a. c	
电 压 变 动 率	电源电压的±10%		
消耗电力	约 10VA	约 6W	
传感器用电源	12Vd.c, $\pm 10\%$ 120mA max		
重量	约 135g		
震动(耐久)	10-55Hz 复振幅 0.75mm X, Y, Z 各方向 2 小时		
冲击(耐久)	300m/s²(30G) X, Y, Z 方向各 3 次		
使用周围温度	-10~50℃(但, 不可有結露现象)		
使用周围湿度	35~85%RH		
保管温度	-20~60℃(不可有結露现象)		




● 外形及面板加工尺寸(单位:mm) 外形尺寸






面板加工尺寸




🔐 线路图

输入部端子排

●显示专用[BP6-5□N]



●触点输出[BP6-5□1]



●辅助连接器输出



